

**14. Резултати от изпитването.**

Получените резултати са дадени в Таблица 1.

Таблица 1

Номер на образца	Скорост на въртящия се механизъм, $\text{min}^{-1}$	Брой на проведените удари	Получени взривове
Образец № 1	870	16 000	0
Образец № 2	870	16 000	0
Образец № 3	870	16 000	0

**15. Интерпретация на получените резултати.**

При проведените експерименти на предоставените три броя образци от подовото покритие „НПЕНИ“, производство на фирма “БУЛХАР” ЕООД, експлозивната атмосфера в камерата не се възпламенява.



Подпис на лицето извършило изпитването :

инж. Пл. Димитров

Ръководител “ЕксТЕХНИКА”:

инж. Ю. Заимов

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

